

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 43194
Nombre.....: Becerro
Municipios: Cerezo de Arriba
Provincias: Segovia
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 32' 46,3239"	- 3° 32' 51,04345" ±0.002 m
Latitud.....:	41° 14' 34,8643"	41° 14' 30,71455" ±0.005 m
Alt. Elipsoidal...:		1239,762 m ±0.022 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	454230,61 m	454122,040 m
Y.....:	4565958,63 m	4565751,463 m
Factor escala....:	0,999625779	0,999625903
Convergencia...:	- 0° 21' 36"	- 0° 21' 39"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1185,846 m. (BP)	

Situación:
Situado en lo alto de la loma del Becerro.

Acceso:
Desde el pueblo de Cerezo de Arriba, por la carretera a Riaza, sale una carretera a la derecha, a 1,4 Km. de Cerezo de Arriba, esta carretera va a La Pinilla y a unos 500 m. del arranque, a 4 m. de la margen derecha de la carretera, se encuentra el vértice.

Horizonte GPS:
Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
Vértice observado con GPS.

Estado: 18 de septiembre de 2022
Pilar: Bueno **Base: Bueno**
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 ® anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

043194 Becerro

Coordenadas ETRS89. Huso 30

