

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 43257
Nombre.....: Pizarral©
Municipios: Riaza
Provincias: Segovia
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 20' 40,3256"	- 3° 20' 45,00168" ±0.036 m
Latitud.....:	41° 17' 25,2907"	41° 17' 21,13193" ±0.039 m
Alt. Elipsoidal...:		1452,513 m ±0.043 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	471150,28 m	471042,328 m
Y.....:	4571127,71 m	4570919,849 m
Factor escala....:	0,999610242	0,999610320
Convergencia...:	- 0° 13' 38"	- 0° 13' 42"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1398,205 m. (BP)

Situación:
 Situado en lo más alto del cerro del mismo nombre sobre un terreno cubierto de jaras sin ningún detalle característico

Acceso:
 En la actualidad (año 1997) se sale de Serracín por el camino de la Sierra y se sigue por él hasta el primer collado donde sale un camino a mano dcha. que a los pocos m. termina en un repetidor (hasta aquí se llega con cualquier vehículo), a partir del repetidor en dirección N. y entre jaras va un carril que con un T.T. se puede llegar al vértice.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:
 Construido el 01/Nov/82 y recrecida en 1997.
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 © anulado, © no pertenece a bloque de compensación, © recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

043257 PizarraI©

Coordenadas ETRS89. Huso 30

