Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **45423**
Nombre.....: **Horcajo**
Municipios: Horcajo de las Torres
Provincias: Ávila
Fecha de Construcción.....: 09 de noviembre de 1983
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 4,00 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 4,00 m **de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 05' 19,5406"	- 5° 05' 24,42940" ±0.065 m
Latitud.....:	41° 03' 30,5795"	41° 03' 26,36444" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		884,557 m ±0.098 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	324473,98 m	324364,729 m
Y.....:	4547431,81 m	4547225,173 m
Factor escala....:	0,999979173	0,999979674
Convergencia...:	- 1° 22' 20"	- 1° 22' 23"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 830,729 m. (BP)

Situación:

Situado en terreno de labor, al pie de un desnivel algo fuerte en zona elevada.

Acceso:

Desde el pueblo de Horcajo de las Torres sale el camino viejo al pueblo de Rasueros. A los 700 m. de la salida del pueblo, se llega frente a la señal, que está a la izquierda del camino, y en una parte elevada, a 50 m. del camino. Se puede tener acceso con tractor.



Horizonte GPS:

Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 | **045423 Horcajo** | **Coordenadas ETRS89. Huso 30**