Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 46195 Nombre....: Hondo Municipios: Sigüenza Provincias: Guadalajara

Fecha de Construcción.....: 15 de julio de 1983

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 2,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 2° 31' 37,5986"
 - 2° 31' 42,21954" ±0.094 m

 Latitud.............:
 41° 05' 37,3798"
 41° 05' 33,21803" ±0.075 m

 Alt. Elipsoidal...:
 1256,982 m ±0.072 (BP)

Cálculos: 01 de marzo de 1990 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1203,585 m. (BP)


- Situación:

Situado en la parte más alta del paraje Hondo, en una gravera.

Acceso:

Desde Bujarrabal, por la carretera a Sigüenza durante 2.100 m., siguiendo a la izquierda por un camino y a los 800 m., frente a una cantera, se tuerce a la izquierda hasta llegar a los 3.500 m.; aquí sale un camino a la derecha que en 150 m. lleva a la cantera, donde está la señal.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

