

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Cucutas (Oct-21)

Número....: 46747
Nombre....: Cucutas
Municipios: Muniesa; Lécera
Provincias: Teruel; Zaragoza

Fecha de Construcción......: 13 de noviembre de 1985

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,40 m de diámetro. Último cuerpo......: 2,10 m de alto, 1,50 m de ancho.

Total cuerpos....... 3 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 0° 42' 12,5922"
 - 0° 42' 17,01681" ±0.063 m

 Latitud..............:
 41° 07' 14,3101"
 41° 07' 10,19315" ±0.082 m

Cálculos: 01 de septiembre de 1991

1039,359 m ±0.098 (BP) 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 988,725 m. (BP)

- Situación:

Situado en lo alto de Las Cucutas, junto a la línea límite de las provincias de Teruel y Zaragoza, en los términos municipales de Muniesa y de Lécera. Terreno con matorrales de carrasca.

Acceso:

Desde Muniesa, por la carretera a Lécera, a 13 Km., se llega a las Ventas de Muniesa; de aquí sale un camino que, bordeando una loma, pasa junto a unas ruinas y sube por el barranco de la Poza; siguiendo el camino se pasa a 150 m. del vértice. De las Ventas de Muniesa al vértice hay 7 Km. El camino es bastante malo para coche, es recomendable llevar un vehículo T.T.

NO EXISTE CROQUIS

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

- Observaciones:

Estado: 09 de octubre de 2021

Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf Base: Bueno





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 046747 Cucutas Coordenadas ETRS89. Huso 30



