

**Reseña Vértice Geodésico** 12-abr-2025

**Número.....: 50605**  
**Nombre.....: Km. 131**  
**Municipios: Bularros**  
**Provincias: Ávila**  
**Fecha de Construcción.....: 04 de noviembre de 1983**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 49' 03,2536"	- 4° 49' 08,10042" ±0.087 m
Latitud.....:	40° 45' 58,0963"	40° 45' 53,85335" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		1134,817 m ±0.084 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	346589,72 m	346480,336 m
Y.....:	4514464,17 m	4514257,276 m
Factor escala....:	0,999889659	0,999890094
Convergencia...:	- 1° 11' 13"	- 1° 11' 16"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1080,565 m. (BP)

**Situación:**  
 Situado en una trinchera de la carretera nacional N-501 de Avila a Salamanca.

**Acceso:**  
 Desde Avila, por la carretera nacional N-501, por la margen izquierda y enfrente del mojón de kilómetros 131, se entra con el coche por un camino, a la izquierda del Km. 131,1 y después por los barbechos, con vehículo T.T., hasta el vértice.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

12-abr-2025

Escala 1:25.000

050605 Km. 131

Coordenadas ETRS89. Huso 30

