

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 50607**  
**Nombre.....: Plata**  
**Municipios: Aveinte**  
**Provincias: Ávila**  
**Fecha de Construcción.....: 12 de noviembre de 1983**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 50' 50,3392"	- 4° 50' 55,18899" ±0.09 m
Latitud.....:	40° 47' 22,1123"	40° 47' 17,86996" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		1061,508 m ±0.089 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	344133,49 m	344024,139 m
Y.....:	4517107,52 m	4516900,599 m
Factor escala....:	0,999899007	0,999899449
Convergencia...:	- 1° 12' 25"	- 1° 12' 28"
<b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b>	<b>1007,312 m. (BP)</b>	

**Situación:**  
 Situado en el lado S. de la carretera N-501, en el P.K. 134,9, en la parte superior de una pequeña trinchera que forma en este punto la carretera.

**Acceso:**  
 Desde Aveinte, por la carretera nacional N-501 en dirección a Salamanca, en el P.K. 134,9, en la margen izquierda de la carretera, en la coronación del pequeño montículo que forma el final del talud de la cuneta, está la señal.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



Plata

**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

050607 Plata

Coordenadas ETRS89. Huso 30

