

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 50746**  
**Nombre.....: Berrocoto**  
**Municipios: Navas de San Antonio**  
**Provincias: Segovia**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1982**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,25 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,25 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 21' 01,7894"	- 4° 21' 06,58240" ±0.08 m
Latitud.....:	40° 46' 17,0991"	40° 46' 12,86900" ±0.068 m
Alt. Elipsoidal...:		1269,367 m ±0.065 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	386022,90 m	385913,701 m
Y.....:	4514338,27 m	4514131,163 m
Factor escala....:	0,999759884	0,999760202
Convergencia...:	- 0° 52' 55"	- 0° 52' 58"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1215,814 m. (BP)	

**Situación:**  
 Situado en la parte más alta de un cerrete rocoso, a la derecha de la carretera N-VI, 2 Km. al O. del pueblo de Navas de San Antonio.

**Acceso:**  
 Saliendo de Navas de San Antonio por el camino del Pozanco, se recorren 1.500 m., llegando a una portilla de alambre con postes de madera, situada en el muro de piedra de la margen derecha del camino. Entrando por ella se llega muy cerca de las rocas. Los últimos 150 m. andando. Hasta la portilla se llega en cualquier vehículo.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

050746 Berrocoto

Coordenadas ETRS89. Huso 30

