

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 51671
Nombre.....: Rasos
Municipios: Bueña
Provincias: Teruel
Fecha de Construcción.....: 30 de julio de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 15' 21,1391"	- 1° 15' 25,60947" ±0.075 m
Latitud.....:	40° 41' 15,2180"	40° 41' 11,04246" ±0.065 m
Alt. Elipsoidal...:		1479,958 m ±0.073 (BP)
Cálculos:	01 de septiembre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	647384,46 m	647275,392 m
Y.....:	4505615,05 m	4505406,049 m
Factor escala....:	0,999867355	0,999866979
Convergencia...:	1° 08' 14"	1° 08' 11"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1427,967 m. (BP)

Situación:
En la parte más alta del Cerro de su nombre.

Acceso:
Saliendo de Bueña por la carretera dirección a Argente, en el P.K. 11,2 se toma un camino a la dcha. A los 200 m. se deja un Cº a la izda. que va a Aguarón. 450 m. más adelante se deja otro Camino a la izda. y 350 m. después uno a la dcha. Se continúan 200 m. dejando otro camino a la dcha. y 400 m. más adelante se abandona el turismo para hacer los últimos 500 m. a pié o en Todo terreno a través de labores y monte. El camino es malo, con mucha piedra suelta.

Horizonte GPS:
Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

051671 Rasos

Coordenadas ETRS89. Huso 30

