

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 52993
Nombre.....: El Picote
Municipios: Bonilla de la Sierra
Provincias: Ávila
Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 11' 25,5528"	- 5° 11' 30,41949" ±0.119 m
Latitud.....:	40° 33' 21,1116"	40° 33' 16,83055" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		1589,137 m ±0.1 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	314534,87 m	314425,531 m
Y.....:	4491839,01 m	4491632,074 m
Factor escala....:	1,000023383	1,000023914
Convergencia...:	- 1° 25' 29"	- 1° 25' 32"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1533,376 m. (BP)

Situación:
Situado en unas rocas, al N.O. de un repetidor de T.V.

Acceso:
Desde el Puerto de Villatoro parte una carretera a Villanueva del Campillo. En el P.K. 2,6 se toma a la izquierda un camino, a los 500 m. se deja un camino a la izquierda, a los 1.600 m. se pasa la puerta de una alambrada, a los 1.200 m. se llega a la altura del repetidor de T.V. y 200 m. más adelante, sobre unas rocas, está la señal.

Horizonte GPS:
Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

052993 El Picote

Coordenadas ETRS89. Huso 30

