

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 53476 Nombre....: Toro

Municipios: San Sebastián de los Reyes

Provincias: Madrid

Fecha de Construcción......: 14 de septiembre de 1975

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 3,50~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 3,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud..........:
 - 3° 36′ 58,5944″
 - 3° 37′ 03,30657″ ±0.063 m

 Latitud.............
 40° 36′ 43,2089″
 40° 36′ 38,98039″ ±0.063 m

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de mayo de 1991

773,193 m ±0.099 (BP) 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	447864,96 m	447755,687 m
Y:	4495947,47 m	4495740,009 m
Factor escala:	0,999633453	0,999633596
Convergencia:	- 0° 24' 04"	- 0° 24' 07"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		721,823 m. (BP)


- Situación:

Situado en la finca "Pesadilla", en el monte El Toro, con algunas encinas. La señal está en una explanada, entre dos casas de campo.

Acceso:

Desde San Sebastián de los Reyes, por la carretera N-I hacia Burgos, al llegar al Km. 28, se entra a la izquierda en la Urbanización "Ciudalcampo" y por la calle de más a la izquierda, se recorre hasta el final, llegando al Paseo del Embajador, desde el que se ven las dos casas. Se deja el vehículo y, campo a través, después de pasar una portada, se llega a la señal.





- Observaciones:

Los últimos peldaños de acceso al pilar han desaparecido o están sueltos por lo que se recomienda el empleo de una escalera para acceder al mismo.

Estado: 22 de noviembre de 2014

Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf Base: Deteriorada

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

