

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 53502
Nombre.....: Mira-Río
Municipios: Cobeña
Provincias: Madrid
Fecha de Construcción.....: 04 de junio de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 0,90 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 1,70 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 30' 34,8834"	- 3° 30' 39,58242" ±0.006 m
Latitud.....:	40° 32' 35,9946"	40° 32' 31,75662" ±0.007 m
Alt. Elipsoidal...:		794,884 m ±0.0064 (BP)
Cálculos:		02 de diciembre de 2013 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	456837,77 m	456728,437 m
Y.....:	4488267,00 m	4488059,332 m
Factor escala....:	0,999622930	0,999623050
Convergencia...:	- 0° 19' 53"	- 0° 19' 56"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	743,601 m. (BP)	

Situación:
 Situado en una loma de tierra de labor, en la intersección de tres lindes, a unos 2,8 Km. al Sur de Cobeña.

Acceso:
 Por la carretera M-114 de Cobeña a Ajalvir, en el PK 2,6 tomamos un camino a la derecha que en 1,7 kms. nos conduce a un cruce de caminos. Tomamos a la izquierda en el cruce y continuamos durante 1,3 kms. más. Dejamos el camino y a la derecha por tierra de labor, en 400 metros llegamos al vértice en vehículo todo terreno.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:
 Vértice observado con GPS. En noviembre de 1993 el vértice se recreció en 1,5 m. sobre la base original de 20 cm. de altura y 1,10 m. de ancho.

Estado: 27 de noviembre de 2013
Pilar: Bueno **Base: Bueno**
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

053502 Mira-Río

Coordenadas ETRS89. Huso 30

