

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 54227
Nombre.....: Carralambra
Municipios: Camañas
Provincias: Teruel
Fecha de Construcción.....: 31 de julio de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 0,95 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 06' 32,2987"	- 1° 06' 36,75064" ±0.077 m
Latitud.....:	40° 37' 23,4100"	40° 37' 19,23252" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		1304,491 m ±0.084 (BP)
Cálculos:	01 de septiembre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	659952,42 m	659843,327 m
Y.....:	4498723,47 m	4498514,446 m
Factor escala....:	0,999914902	0,999914496
Convergencia...:	1° 13' 53"	1° 13' 50"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1252,366 m. (BP)

Situación:



En un pequeño alto de terreno de erial, que hay a unos 200 m. al O. de la pista de Camañas a Alfambra.

Acceso:

Desde Alfambra se sale a la carretera N-420 y se toma a la izda. hacia Utrillas y 700 m. después se entra a la izda. por la pista, en muy buen estado, a Camañas, a los 1,1; 3 y 3,1 km. se dejan tres pistas a la izda., luego hay otra que la cruza a los 3,5 km., se sigue recto, pasando por la masía de Santa Catalina a los 3,5 km. y al llegar a los 12 km., se entra a la izda. por un camino que en 900 m. llega a la señal.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Estado: 02 de junio de 2025

Pilar: Bueno
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: No estacionable

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

054227 Carralambra

Coordenadas ETRS89. Huso 30

