

Reseña Vértice Geodésico

1-ene-2022

Número.....: 54765
Nombre.....: Salinas
Municipios: Sant Carles de la Ràpita
Provincias: Tarragona
Fecha de Construcción.....: 06 de diciembre de 1986
Pilar sin centrado forzado...: de alto, de diámetro.
Último cuerpo.....: de alto, de ancho.
Total cuerpos.....: de de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 41' 24,4897"	0° 41' 20,20061" ±0.017 m
Latitud.....:	40° 35' 24,7749"	40° 35' 20,63080" ±0.027 m
Alt. Elipsoidal...:		60,393 m ±0.045 (BP)
Compensación...:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	304521,66 m	304426,337 m
Y.....:	4495910,97 m	4495707,931 m
Factor escala....:	1,000070333	1,000070827
Convergencia...:	- 1° 30' 12"	- 1° 30' 15"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 11,010 m. (BP)

Situación:


Situado en las Salinas de la Trinidad, en el extremo Oeste de la cinta transportadora y sobre el muro Norte de los dos que soportan la cinta. El vértice es el centro de la última placa metálica de 20 cm. en cuadrado, sobre las que se fijan los raíles. En el centro de la placa se ha empotrado un clavo.

Acceso:

Desde Amposta, por la carretera a la Playa de los Eucaliptos, al llegar a ésta se acaba la carretera. A ambos lados hay dos restaurantes y salen dos caminos a derecha e izquierda. Se sigue por el de la derecha y a los 10,5 Km., desde su empuje en la carretera, hay un desvío que lleva a las Salinas de la Trinidad; recorriendo 1,8 Km. por este camino, se llega a la señal.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

El lugar que ocupaba no parece muy idóneo para su instalación.
Vértice observado con GPS.

Estado: 01 de enero de 2004

Pilar: Base: Destruída
Informe del estado del Vértice: <http://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/infoRG.pdf>

Cartografía de situación

1-ene-2022

Escala 1:25.000

054765 Salinas

Coordenadas ETRS89. Huso 31

