Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 55436

Nombre....: Risco de la Umbrela Municipios: Santiago del Collado

Provincias: Ávila

Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1983

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 5° 23′ 11,9254″
 - 5° 23′ 16,80114″ ±0.087 m

 Latitud............:
 40° 26′ 43,5294″
 40° 26′ 39,22934″ ±0.092 m

 Alt. Elipsoidal...:
 1617,270 m ±0.089 (BP)

 Cálculos:
 01 de junio de 1987
 01 de noviembre de 2009

 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	297587,94 m	297478,654 m
Y:	4480009,94 m	4479803,003 m
Factor escala:	1,000104310	1,000104893
Convergencia:	- 1° 32' 56"	- 1° 32' 59"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1561,412 m. (BP)


- Situación:

Situado en lo más alto del cerro del mismo nombre.

- Acceso:

Desde Piedrahita se toma la carretera de El Barco de Avila y en el P.K. 4,750 parte a la derecha una carretera de tierra que conduce a Valdelaguna, donde se deja el vehículo. Se sube andando en dirección N.O. por una vaguada, hasta llegar a un collado, luego por la divisoria al O. Se tarda 1 hora en subir andando.





Despejado

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

055436 Risco de la Umbrela

Coordenadas ETRS89. Huso 30

