

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 55892
Nombre.....: Viñas de Valdés
Municipios: Alcorcón
Provincias: Madrid
Fecha de Construcción.....: 08 de octubre de 1975
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,20 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 52' 20,9771"	- 3° 52' 25,70126" ±0.08 m
Latitud.....:	40° 22' 10,3991"	40° 22' 06,13838" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		764,338 m ±0.076 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	425923,42 m	425814,070 m
Y.....:	4469217,96 m	4469010,604 m
Factor escala....:	0,999667541	0,999667745
Convergencia...:	- 0° 33' 55"	- 0° 33' 58"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 713,134 m. (BP)

Situación:
Situado en el paraje conocido por Viñas de Valdés, en terreno de labor y sobre una linde.

Acceso:
Desde Villaviciosa de Odón, por la carretera C-501 a Alcorcón, al llegar al Km. 4 se entra a la izquierda por la calle principal de la Urbanización "Campodón", se pasan tres plazas y se continúa por la calle borde E. de la urbanización, llegando a los 1.700 m., contados desde la carretera, a un camino que sale a la izquierda, se entran 150 m. y se deja el vehículo. A pie, hacia adelante, unos 200 m. hasta la señal.

Horizonte GPS:
Despejado



Observaciones:

Estado: 03 de junio de 2023
Pilar: Bueno
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#) **Base: Bueno**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

055892 Viñas de Valdés

Coordenadas ETRS89. Huso 30

