

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 56447
Nombre.....: Coronilla
Municipios: Santa María del Val
Provincias: Cuenca
Fecha de Construcción.....: 06 de enero de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 5,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 5,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 02' 39,1185"	- 2° 02' 43,66183" ±0.044 m
Latitud.....:	40° 27' 47,5782"	40° 27' 43,36240" ±0.094 m
Alt. Elipsoidal...:		1492,624 m ±0.061 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	581037,15 m	580927,882 m
Y.....:	4479687,79 m	4479479,249 m
Factor escala....:	0,999680828	0,999680616
Convergencia...:	0° 37' 13"	0° 37' 10"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1439,540 m. (BP)

Situación:
Situado en monte llano de prados, junto a unos pinos altos.

Acceso:
Por la carretera de Poyatos a Santa M^a del Val, 100 m. antes de llegar al Km. 8, sale a la izquierda un carril que se sigue 1.000 m., continuando luego a la derecha, monte a través por prados hasta el vértice, en 800 m. En tiempo seco se sube con todo tipo de vehículo.

Horizonte GPS:
Está rodeado de pinos, reduciendo bastante el horizonte.



Observaciones:

Estado: 08 de abril de 2016
Pilar: Bueno
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#) **Base: Bueno**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 © anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

056447 Coronilla

Coordenadas ETRS89. Huso 30

