

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 56822**  
**Nombre.....: Portillo Ramiro**  
**Municipios: Alcalá de la Selva**  
**Provincias: Teruel**  
**Fecha de Construcción.....:**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 4,00 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 46' 53,1066"	- 0° 46' 57,51728" ±0.077 m
Latitud.....:	40° 22' 41,3318"	40° 22' 37,13841" ±0.063 m
Alt. Elipsoidal...:		1806,315 m ±0.062 (BP)
Cálculos:	01 de septiembre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	688344,87 m	688235,561 m
Y.....:	4472169,34 m	4471960,220 m
Factor escala....:	1,000036651	1,000036177
Convergencia...:	1° 26' 16"	1° 26' 13"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1753,741 m. (BP)

### Situación:

En lo más alto del monte público nº 165, conocido por Chaparral; La señal está en su borde S.O. junto al cortado, el terreno es de pinar.


### Acceso:

Desde Alcalá de la Selva y desde la plaza del Ayuntamiento se toma la carretera a Cedrillos y Cabra de Mora, a los 800 m. se separa, se sigue a la izda. hacia Cabra de Mora, en el km. 4,450 se entra a la dcha. por una pista que a los 2.450 m. desemboca en otra, se sigue a la izda. dejando un carril a la izda. a los 2.650 m., a los 2.850 y 3.250 m. dos que lo cruzan, a los 3.750 m. hay una casa a la dcha., a 4 km. una paridera y a 4.200 m. un cruce, se tuerce a la izda., continuando hasta que se pueda y luego a pie, campo a través hasta la señal. Si se dispone de vehículo T.T. se continua recto en el cruce hasta los 4.600 m., entrando a la izda. por un carril entre pinos que empalma con un cortafuegos y por este hasta la señal a los 6.600 m.

### Horizonte GPS:

Parcialmente cubierto por materia vegetal.

## Portillo Ramiro (jun-2013)



### Observaciones:

**Estado: 25 de junio de 2013**  
**Pilar: Destruído**  
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

**Base: Destruída**

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

056822 Portillo Ramiro

Coordenadas ETRS89. Huso 30

