

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 56822
Nombre.....: Portillo Ramiro
Municipios: Alcalá de la Selva
Provincias: Teruel
Fecha de Construcción.....:
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 4,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------|--------------------------|---|
| Longitud.....: | - 0° 46' 53,1066" | - 0° 46' 57,51728" ±0.077 m |
| Latitud.....: | 40° 22' 41,3318" | 40° 22' 37,13841" ±0.063 m |
| Alt. Elipsoidal...: | | 1806,315 m ±0.062 (BP) |
| Cálculos: | 01 de septiembre de 1991 | 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza. |

Coordenadas UTM. Huso 30 :

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|--------------------|--------------|---------------|
| X.....: | 688344,87 m | 688235,561 m |
| Y.....: | 4472169,34 m | 4471960,220 m |
| Factor escala....: | 1,000036651 | 1,000036177 |
| Convergencia...: | 1° 26' 16" | 1° 26' 13" |

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1753,741 m. (BP)

Situación:

En lo más alto del monte público nº 165, conocido por Chaparral; La señal está en su borde S.O. junto al cortado, el terreno es de pinar.


Acceso:

Desde Alcalá de la Selva y desde la plaza del Ayuntamiento se toma la carretera a Cedrillos y Cabra de Mora, a los 800 m. se separa, se sigue a la izda. hacia Cabra de Mora, en el km. 4,450 se entra a la dcha. por una pista que a los 2.450 m. desemboca en otra, se sigue a la izda. dejando un carril a la izda. a los 2.650 m., a los 2.850 y 3.250 m. dos que lo cruzan, a los 3.750 m. hay una casa a la dcha., a 4 km. una paridera y a 4.200 m. un cruce, se tuerce a la izda., continuando hasta que se pueda y luego a pie, campo a través hasta la señal. Si se dispone de vehículo T.T. se continua recto en el cruce hasta los 4.600 m., entrando a la izda. por un carril entre pinos que empalma con un cortafuegos y por este hasta la señal a los 6.600 m.

Horizonte GPS:

Parcialmente cubierto por materia vegetal.

Portillo Ramiro (jun-2013)



Observaciones:

Estado: 25 de junio de 2013

Pilar: **Destruído**
Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Base: **Destruída**

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

056822 Portillo Ramiro

Coordenadas ETRS89. Huso 30

