

Reseña Vértice Geodésico 22-mar-2025

Número.....: 56903
Nombre.....: Bramaderas
Municipios: Mosqueruela
Provincias: Teruel
Fecha de Construcción.....:
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 6,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 8,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 30' 29,7869"	- 0° 30' 34,17040" ±0.082 m
Latitud.....:	40° 23' 56,3373"	40° 23' 52,15391" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		1945,673 m ±0.071 (BP)
Cálculos:	01 de septiembre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	711470,28 m	711360,991 m
Y.....:	4475100,29 m	4474891,067 m
Factor escala....:	1,000150467	1,000149940
Convergencia...:	1° 36' 56"	1° 36' 53"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1892,971 m. (BP)	

Situación:

En el monte Bramaderas cubierto de pinar; su cima es una gran explanada preparada para merendero, con mesas de piedra. La señal está próxima a la torreta de vigilancia de incendios, también hay una fuente de piedra.

Acceso:

Desde Valdelinares por la pista forestal a Bramaderas y Mosqueruela, que sale en dirección E., a los 8,2 km. se bifurca, la de la dcha. sigue a Mosqueruela, se toma la de la izda., llegando a los 12,4 km. a la señal.

Horizonte GPS:

Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

22-mar-2025

Escala 1:25.000

056903 Bramaderas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

