

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 60013
Nombre.....: Cerro del Gato
Municipios: Talayuela
Provincias: Cáceres
Fecha de Construcción.....: 06 de octubre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------|---------------------|---|
| Longitud.....: | - 5° 27' 38,3734" | - 5° 27' 43,23259" ±0.102 m |
| Latitud.....: | 40° 03' 47,6877" | 40° 03' 43,36557" ±0.099 m |
| Alt. Elipsoidal...: | | 362,216 m ±0.079 (BP) |
| Cálculos: | 01 de enero de 1983 | 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza. |

Coordenadas UTM. Huso 30 :


| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|--------------------|--------------|---------------|
| X.....: | 290132,09 m | 290022,764 m |
| Y.....: | 4437754,65 m | 4437548,330 m |
| Factor escala....: | 1,000142199 | 1,000142804 |
| Convergencia...: | - 1° 35' 04" | - 1° 35' 07" |

Altitud sobre el nivel medio del mar: 308,484 m. (BP)

Situación:
 Situado en un lugar conocido por el nombre de Cerro del Gato, emplazado a unos 2.200 m. al N.O. de Barquilla de Pinares.

Acceso:
 Desde el pueblo de Barquilla de Pinares se toma la carretera local hacia Tiétar del Caudillo. Considerando como origen de distancias el punto en que la carretera sale del pueblo, a los 400 m. sale hacia la derecha la carretera local hacia Valverde de la Vera, que se toma. A los 2.300 m. se deja la carretera y se toma un camino que sale hacia la izquierda, con cancela y un cartel que pone "Seminejos del Río Tietar", por este camino a los 2.400 m. se pasa una cancela y poco después el camino se bifurca, dejando el camino de la derecha y dejando posteriormente unas ruinas también a la derecha; a los 2.700 m., al llegar a un collado, se deja el vehículo y desde aquí, a pie, hacia la derecha, se sube hasta el vértice, recorriendo 100 m.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

060013 Cerro del Gato

Coordenadas ETRS89. Huso 30

