

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 60144**  
**Nombre.....: Los Majuelos**  
**Municipios: Parrillas**  
**Provincias: Toledo**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1982**  
**Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 4,00 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 02' 23,8764"	- 5° 02' 28,71381"
Latitud.....:	40° 04' 33,5565"	40° 04' 29,23784"
Alt. Elipsoidal...:		549,185 m (CF)
Cálculos:	01 de enero de 1987	28 de noviembre de 2004

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	326048,08 m	325938,310 m
Y.....:	4438261,46 m	4438054,692 m
Factor escala....:	0,999972488	0,999972986
Convergencia...:	- 1° 18' 49"	- 1° 18' 52"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 494,619 m. (BP)

### Situación:


Situado en el punto más alto de Los Majuelos, en terreno de encinas.

### Acceso:

Desde Parrillas, en dirección a Velada, a unos 1.500 m. del primero se sigue a la izquierda el camino de la Virgen, a los 500 m. se sigue un camino a la derecha, a 300 m. se deja otro camino a la derecha y unos 800 m. después, al culminar la subida, se sigue un carril poco marcado a la derecha, antes de una alambrada, durante otros 200 m. y luego 150 m. campo a través a la izquierda. Apto para turismo.

### Horizonte GPS:

Despejado



### Observaciones:

REGENTE. Son necesarias las medidas de seguridad adecuadas dada la falta de escalera. Vértice observado con GPS.

Estado: 22 de marzo de 2005

Pilar: Bueno

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Desperfectos

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

060144 Los Majuelos

Coordenadas ETRS89. Huso 30

