

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 60208**  
**Nombre.....: Vera**  
**Municipios: Navamorcuende**  
**Provincias: Toledo**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de junio de 1983**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 50' 29,9533"	- 4° 50' 34,77951" ±0.077 m
Latitud.....:	40° 08' 55,0316"	40° 08' 50,72068" ±0.068 m
Alt. Elipsoidal...:		709,796 m ±0.075 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	343126,63 m	343016,772 m
Y.....:	4445955,05 m	4445748,052 m
Factor escala....:	0,999902928	0,999903375
Convergencia...:	- 1° 11' 16"	- 1° 11' 19"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		656,450 m. (BP)

**Situación:**  
Situado sobre unas rocas, cerca de unas casas, en el pago conocido como Vera.

**Acceso:**  
Desde el Km.23,800 de la carretera CM-5001, que va de Sotillo de las Palomas a Buena Ventura, se toma un camino que sale hacia el O. y 500 m. más adelante, a la derecha, atravesando una tierra cultivada está el vértice.

**Horizonte GPS:**  
Despejado



**Observaciones:**

**Estado: 01 de octubre de 2004**  
**Pilar: Bueno**  
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#) **Base: Bueno**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 © anulado, © no pertenece a bloque de compensación, © recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

060208 Vera

Coordenadas ETRS89. Huso 30

