

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 60282
Nombre.....: Traspinedo
Municipios: Los Cerralbos
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de junio de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 34' 50,8839"	- 4° 34' 55,68079" ±0.073 m
Latitud.....:	40° 02' 33,1545"	40° 02' 28,84013" ±0.061 m
Alt. Elipsoidal...:		504,186 m ±0.078 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	365137,99 m	365028,048 m
Y.....:	4433752,20 m	4433545,112 m
Factor escala....:	0,999823885	0,999824267
Convergencia...:	- 1° 01' 02"	- 1° 01' 05"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	451,783 m. (BP)	

Situación:
Situado en terreno de labor, junto a un camino del IRYDA, dentro de la finca del mismo nombre.

Acceso:
Desde el Km. 93 de la Carretera Nacional Radial N-V, se sigue un camino del IRYDA que sale hacia el N., por el que se recorren 3.100 m., dejando a derecha y a izquierda varios caminos. En este punto, que es un cruce, se sigue a la derecha durante unos 550 m., llegando al vértice, que se encuentra en la margen izquierda del camino.

Horizonte GPS:
Despejado



Observaciones:

Estado: 01 de octubre de 2004
Pilar: Bueno
Base: Bueno
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

060282 Traspinedo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

