

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 60567
Nombre.....: Legaña
Municipios: Ciempozuelos
Provincias: Madrid
Fecha de Construcción.....: 07 de julio de 1976
Pilar sin centrado forzado...: 1,10 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 37' 26,0120"	- 3° 37' 30,70534" ±0.068 m
Latitud.....:	40° 07' 57,8537"	40° 07' 53,57328" ±0.061 m
Alt. Elipsoidal...:		656,289 m ±0.08 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	446845,42 m	446735,831 m
Y.....:	4442752,77 m	4442545,251 m
Factor escala....:	0,999634778	0,999634924
Convergencia...:	- 0° 24' 08"	- 0° 24' 11"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	605,007 m. (BP)	

Situación:

Situado en la llanura de Legaña, a unos 3 Km. al S. de Ciempozuelos. La señal está en terreno de labor y a unos 200 m. al E. del Chozo de Legaña.

Acceso:

Desde Ciempozuelos, por la calle Muñoz Grandes, desde su intersección con la de Postas, a los 250 m. la calle se divide en dos caminos, se sigue por el de la izquierda, a los 1.500 m. hay un cruce, se continúa de frente por el centro, a los 1.750 m. hay una bifurcación y una finca con muro de piedras, se sigue por el de la izquierda y a los 2.600 m. se llega al chozo, donde se deja el vehículo. A pie, se recorren unos 250 m. hacia la izquierda hasta la señal.

Horizonte GPS:

Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

060567 Legaña

Coordenadas ETRS89. Huso 30

