### Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 61653 Nombre....: Raca Municipios: Borriol

Provincias: Castelló/Castellón

Fecha de Construcción.....: 01 de marzo de 1988

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 0,50~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,50 m de alto.

### — Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud...........:
 - 0° 00′ 50,8987″
 - 0° 00′ 55,24244″ ±0.073 m

 Latitud.............
 40° 03′ 03,4985″
 40° 02′ 59,28929″ ±0.102 m

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de junio de 1991

508,688 m ±0.094 (BP) 01 de noviembre de 2009 Eliose de error al 95% de confianza.

### — Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	754714,19 m	754604,083 m
Y::	4437763,48 m	4437553,966 m
Factor escala:	1,000398714	1,000398083
Convergencia:	1° 55' 20"	1° 55' 17"
A144 1 1 1 1 1		450,004 (55)

Altitud sobre el nivel medio del mar: 458,201 m. (BP)

# - Situación:

Situado en la parte más alta del cerro Raca, en el límite de término entre Benicasim y Borriol, en zona rocosa y totalmente despejada.


### Acceso:


Desde Borriol, por la carretera que lleva a Puebla Tornesa, en el P.K. 11 sale un desvío, a la derecha, que pasa por delante de una balsa, que se deja a la derecha. A unos 800 m. de la carretera sale a la derecha un camino, que se toma, se pasa el arroyo sobre una losa de hormigón y a unos 200 m. de dicha losa aparece una bifurcación. Se toma el ramal de la izquierda y a unos 900 m. aparece otro ramal. Se sigue por el de la izquierda y unos 300 m. más adelante, en otra bifurcación, se toma el ramal de la derecha. A unos 500 m. aparecen al borde del camino, a la derecha, un algarrobo y a la izquierda, una caseta. Se continúa por el camino y unos 400 m. más adelante se deja el coche. Se busca senda de subida que conduce a un corral y monte a través desde allí, se llega al vértice en 50 minutos.



Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





## Observaciones:

Estado: 01 de enero de 2001 Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Base:

Base: Bueno





# Cartografía de situación

21-jun-2025

# Escala 1:25.000 061653 Raca Coordenadas ETRS89. Huso 30

