Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....:62219Nombre....:ArgemeMunicipios:CoriaProvincias:Cáceres

Fecha de Construcción.....: 07 de noviembre de 1980

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 4,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud............:
 - 6° 28' 27,4942"
 - 6° 28' 32,41914" ±0.099 m

 Latitud..............:
 39° 59' 36,9255"
 39° 59' 32,56551" ±0.104 m

 Alt. Elipsoidal...:
 367,417 m ±0.105 (BP)

Cálculos: 01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 29 : –

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	715634,85 m	715512,102 m
Y:	4430177,40 m	4429963,628 m
Factor escala:	1,000172418	1,000171809
Convergencia:	1° 37' 26"	1° 37' 23"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		313,195 m. (BP)


- Situación:

Situado en una loma, en forma de meseta suave, cubierta de encinas y en cuyo borde S. se encuentra la ermita de Argeme, a unos 1.000 m. aproximadamente. La señal está en el paraje de La Dehesilla.

Acceso:

Desde Coria por la carretera local hacia Morcillo, una vez pasada la ermita de Argeme en unos 1.000 m., sale un camino hacia la izquierda (frente a una casa, a mano derecha de la carretera) que se toma. Considerando como origen de distancias el arranque de este camino en la carretera, a los 200 m. se cruza un canalillo, se sigue entre encinas y a los 400 m. el camino se bifurca y se sigue hacia la derecha, por un camino menos marcado. A los 550 m. se deja la señal antigua a la izquierda y a los 650 m. se llega al nuevo emplazamiento de la señal, pudiendo llegar con cualquier tipo de vehículo.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 062219 Argeme Coordenadas ETRS89. Huso 29

