

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 62252
Nombre.....: Cabildo
Municipios: Holguera
Provincias: Cáceres
Fecha de Construcción.....: 08 de noviembre de 1980
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,20 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 19' 02,1926"	- 6° 19' 07,10261" ±0.092 m
Latitud.....:	39° 52' 26,9600"	39° 52' 22,59477" ±0.114 m
Alt. Elipsoidal...:		633,644 m ±0.08 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	729441,82 m	729318,836 m
Y.....:	4417310,44 m	4417096,675 m
Factor escala....:	1,000248094	1,000247447
Convergencia...:	1° 43' 14"	1° 43' 11"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 579,558 m. (BP)

Situación:


Situado en lo más alto del cerro de este nombre, en el paraje de La Barranca. El monte no tiene arbolado aunque está cubierto de jara alta y espesa.

Acceso:

Desde Grimaldo por la carretera N-630 a Plasencia, después de dejar a mano izquierda la carretera local que va a Holguera, a menos de 1 Km. sale, también hacia la izquierda un camino que se toma. Considerando como origen de distancias el arranque de este camino en la carretera nacional, a los 200 m. y 600 m. se dejan caminos hacia la izquierda, a los 1.800 m. se deja un camino a la derecha y en el tramo siguiente se enlaza con una pista (por la que se recorren 300 m.) y a los 2.500 m. se deja el coche. Desde aquí, a pie, hacia la derecha, por una vaguada que tiene una linde con alambrada hasta el alto, se salta la alambrada y por la divisoria se sube con dificultad por la jara, hasta llegar a la señal en unos 30 minutos. El dueño de la finca es un joyero de Plasencia y hablando con él y con el encargado de la finca que vive en Holguera puede llegarse hasta la señal en un T.T.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Estado: 01 de mayo de 2002

Pilar: Deteriorado
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Deteriorada

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

062252 Cabildo

Coordenadas ETRS89. Huso 29

