Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

Elipse de error al 95% de confianza.

21-jun-2025

Número....: 62335

Nombre....: Santar Campillo
Municipios: Malpartida de Plasencia

Provincias: Cáceres

Fecha de Construcción......: 27 de mayo de 1981

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 4,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud............:
 - 6° 04' 08,7125"
 - 6° 04' 13,61042" ±0.077 m

 Latitud..........:
 39° 55' 42,3915"
 39° 55' 38,04160" ±0.077 m

 Alt. Elipsoidal...:
 497,182 m ±0.071 (BP)

 Cálculos:
 01 de enero de 1983
 01 de noviembre de 2009

— Coordenadas UTM. Huso 29: -

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	750473,60 m	750350,400 m
Y:	4424004,48 m	4423790,665 m
Factor escala:	1,000372360	1,000371657
Convergencia:	1° 52' 56"	1° 52' 52"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		443,196 m. (BP)

- Situación:

Situado en parte destacada de la finca Santar Campillo, a pocos metros de la carretera comarcal de Plasencia a Trujillo, en terreno de encinas y alcornoques.


Acceso:


Desde Plasencia, por la carretera EX-208 hacia Trujillo, en el P.K. 10,6, existe a la izquierda una cancela que indica "Santar Campillo", que da paso a un camino y que se toma. Considerando como origen de distancias el arranque de este camino en la carretera comarcal, a los 300 m. se deja a la izquierda un camino que va a la casa de Santar Campillo, a los 700 m. se deja a la izquierda un camino y a la derecha unos corrales, a los 1.200 m. se deja un camino a la izquierda, a los 1.500 m. el camino pasa entre dos postes de hormigón y deja un camino a la izquierda, a los 2.000 m. se llega al antiguo vértice, dentro de una zona con muchos árboles y a 2.120 m. está el nuevo vértice, que queda a 8 m. de la carretera comarcal y dentro de una alambrada. Otro acceso sería en el P.K. 12 de la carretera C-524, se puede dejar el vehículo, viéndose desde él el vértice, que queda a 8 m. de la carretera y hay que saltar una alambrada.



Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.





Observaciones:

Estado: 01 de marzo de 2002 Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Base: Deteriorada



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

062335 Santar Campillo

Coordenadas ETRS89. Huso 29

