

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 62775**  
**Nombre.....: Bernuy**  
**Municipios: Malpica de Tajo**  
**Provincias: Toledo**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1982**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 36' 05,8961"	- 4° 36' 10,68540"
Latitud.....:	39° 55' 06,9756"	39° 55' 02,65144"
Alt. Elipsoidal...:		483,591 m (CF)
Cálculos:	01 de enero de 1987	28 de noviembre de 2004



**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	363113,12 m	363003,207 m
Y.....:	4420026,71 m	4419819,731 m
Factor escala....:	0,999830666	0,999831053
Convergencia...:	- 1° 01' 41"	- 1° 01' 44"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	429,747 m. (BP)	

**Situación:**  
 Situado en una linde entre dos parcelas de labor, al S. del pueblo de Bernuy.

**Acceso:**  
 Desde el pueblo de Bernuy saliendo hacia La Puebla Nueva, se recorren 800 m. hasta llegar a una bifurcación que indica "Los Jarales"; aquí, a la izquierda, sale una linde por la cual se recorren otros 450 m. hasta llegar al vértice.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



**Observaciones:**  
 REGENTE.  
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 ® anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

062775 Bernuy

Coordenadas ETRS89. Huso 30

