

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 62816**  
**Nombre.....: Palos**  
**Municipios: La Mata**  
**Provincias: Toledo**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1982**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 4,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 4,50 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 27' 23,6914"	- 4° 27' 28,46742" ±0.07 m
Latitud.....:	39° 56' 38,7677"	39° 56' 34,44610" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		665,736 m ±0.076 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	375557,36 m	375447,462 m
Y.....:	4422644,55 m	4422437,392 m
Factor escala....:	0,999790631	0,999790982
Convergencia...:	- 0° 56' 07"	- 0° 56' 10"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	613,329 m. (BP)	

**Situación:**  
Situado en una linde de dos tierras de labor, casi en lo más alto de la loma denominada Palos.

**Acceso:**  
Desde el mismo Ayuntamiento de La Mata y con dirección a Erustes, por la carretera, a 1.700 m. y a la izquierda de ésta se encuentra el vértice.

**Horizonte GPS:**  
Despejado



**Observaciones:**  
Son necesarias las medidas de seguridad adecuadas dada la falta de escalera.

**Estado: 01 de mayo de 2004**  
**Pilar: Bueno**  
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#) **Base: Bueno**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

062816 Palos

Coordenadas ETRS89. Huso 30

