

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 62838**  
**Nombre.....: El Rocín**  
**Municipios: Santa Olalla**  
**Provincias: Toledo**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1982**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 24' 49,5005"	- 4° 24' 54,27310" ±0.068 m
Latitud.....:	39° 58' 37,8948"	39° 58' 33,57746" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		627,256 m ±0.099 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	379274,95 m	379165,090 m
Y.....:	4426258,73 m	4426051,543 m
Factor escala....:	0,999779409	0,999779749
Convergencia...:	- 0° 54' 30"	- 0° 54' 33"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	575,015 m. (BP)	

**Situación:**  
 Situado en el paraje denominado El Rocín, en terreno de viñas y junto a una higuera; por encima pasa un tendido de alta tensión.

**Acceso:**  
 Desde el paso elevado de la carretera CM-4053, junto a la estación de ferrocarril de Carmena y en dirección a Santa Olalla a los 1.500 m., a la altura del Km. 5,300, se toma a la derecha el camino que va en dirección sur paralelo a la carretera, a los 70 m. se gira a la izquierda y a los 200 m. se encuentra el vértice, en la margen derecha del camino.

**Horizonte GPS:**  
 Totalmente cubierto de materia vegetal.



**Observaciones:**

**Estado: 12 de noviembre de 2013**  
**Pilar: Bueno** **Base: Bueno**  
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

