

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 63124
Nombre.....: San Vicente
Municipios: Ocaña
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 6,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 6,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 25' 19,7106"	- 3° 25' 24,37806" ±0.063 m
Latitud.....:	39° 54' 52,1208"	39° 54' 47,82504" ±0.051 m
Alt. Elipsoidal...:		795,970 m ±0.08 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	463919,50 m	463809,691 m
Y.....:	4418426,10 m	4418218,550 m
Factor escala....:	0,999616025	0,999616124
Convergencia...:	- 0° 16' 15"	- 0° 16' 18"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 744,149 m. (BP)

Situación:



Situado en el borde E. de un olivar y en la confluencia de tres lindes correspondientes al olivar, una viña y un campo de labor.

Acceso:

Desde Ocaña a Villatobas por la carretera nacional y en el Km. 71,300 se sigue a la derecha un camino, por el que se recorren unos 2 Km. casi en línea recta, hasta un cruce con otro camino o carril que se sigue a la derecha unos 600 m., hasta llegar a la altura de un olivar que se encuentra a la izquierda. A 150 m. aproximadamente, en la linde, está ubicada la señal. Estos 150 m. se hacen a pie, el resto es accesible en tiempo seco con cualquier tipo de vehículo.

Horizonte GPS:

Despejado.



Observaciones:

Son necesarias las medidas de seguridad adecuadas dada la falta de escalera.

Estado: 19 de mayo de 2021

Pilar: Bueno
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Bueno

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

063124 San Vicente

Coordenadas ETRS89. Huso 30

