

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 63574
Nombre.....: Frontón
Municipios: Reillo
Provincias: Cuenca
Fecha de Construcción.....: 19 de noviembre de 1985
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 56' 20,4887"	- 1° 56' 24,99212" ±0.099 m
Latitud.....:	39° 54' 34,9889"	39° 54' 30,72243" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		1230,042 m ±0.085 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	590688,72 m	590579,259 m
Y.....:	4418351,36 m	4418142,916 m
Factor escala....:	0,999701241	0,999701005
Convergencia...:	0° 40' 51"	0° 40' 48"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1177,727 m. (BP)

Situación:
 Situado en el paraje del Frontón, en una loma a 250 m. de la vereda de ganados, en tierra de erial, rodeado de carrascas y pinos.

Acceso:
 Desde el pueblo de Fuentes se sigue la N-420 en dirección a Carboneras y a la altura del P.K. 111, sale un camino a la derecha; se sigue por él y a 3,2 Km., a la izquierda del camino y a 40 m. está el vértice. Es accesible con cualquier tipo de vehículo.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

063574 Frontón

Coordenadas ETRS89. Huso 30

