Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 64920
Nombre....: Corchuela
Municipios: Villa del Rey
Provincias: Cáceres

Fecha de Construcción.....: 15 de octubre de 1980

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,90 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 2 de 3,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de enero de 1983

460,089 m ±0.105 (BP) 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 29: -

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	691927,93 m	691805,296 m
Y:	4395011,33 m	4394797,732 m
Factor escala:	1,000053497	1,000052951
Convergencia:	1° 25' 46"	1° 25' 43"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 405,708 m. (BP)

- Situación:

Situado en un altozano, a unos 400 m. al S.E. de las Casas de la Carbacha, en ruinas. Es una pequeña loma pelada, situada en el paraje "Manchones de David".

Acceso:


Desde Garrovillas, por la carretera hacia Alcántara, en el P.K. 19,25, sale un camino hacia la izquierda que va a la Charca de Cueto. Considerando como origen de distancias el arranque de este camino en la carretera, en el primer tramo queda la charca a la izquierda, a los 1.600 m. se pasa una cancela y queda otra charca pequeña a la derecha, a los 1.700 m. se deja un camino a la derecha, a los 2.000 m. se pasa otra cancela y a los 2.500 m. se toma un camino a la derecha, en dirección O., hacia las casas de la Carbacha, a los 2.700 m. se deja un camino a la derecha, a los 3.000 m. otro a la izquierda y a los 3.200 m., antes de llegar a las casas de la Carbacha, está la loma a la derecha, donde se encuentra el vértice. Se llega en coche con facilidad.




— Horizonte GPS: Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Spejado





Observaciones:

Estado: 01 de mayo de 2002

Pilar: Deteriorado
Informe del estado del Vertice: InfoRG.pdf

Base: Deteriorada





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 064920 Corchuela Coordenadas ETRS89. Huso 29

