

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 65854**  
**Nombre.....: Las Cuestas**  
**Municipios: Villanueva de Bogas**  
**Provincias: Toledo**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de junio de 1983**  
**Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 4,00 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 39' 46,2903"	- 3° 39' 50,98112"
Latitud.....:	39° 44' 25,5830"	39° 44' 21,26203"
Alt. Elipsoidal...:		755,430 m (CF)
Cálculos:	01 de enero de 1987	28 de noviembre de 2004

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	443202,16 m	443092,088 m
Y.....:	4399234,34 m	4399026,867 m
Factor escala....:	0,999639713	0,999639870
Convergencia...:	- 0° 25' 26"	- 0° 25' 29"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 701,616 m. (BP)

### Situación:


Situado a unos 2 Km. al N.O. de Villanueva de Bogas, en el extremo N.E. del cerro más alto cuya zona más alta está explotada como cantera y ubicado en un cruce de caminos.

### Acceso:

Desde Villanueva de Bogas, por la carretera local hacia Villamuelas hasta el Km. 1,750, en donde se sigue una entrada a la cantera; a la izquierda y a 500 m. está la señal.

### Horizonte GPS:

Despejado



### Observaciones:

REGENTE. Son necesarias las medidas de seguridad adecuadas dada la falta de escalera.  
Vértice observado con GPS.

Estado: 22 de abril de 2010

Pilar: Bueno  
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Bueno

### Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

065854 Las Cuestas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

