

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 66100**  
**Nombre.....: Cabezuelo**  
**Municipios: Hontanaya**  
**Provincias: Cuenca**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1986**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 49' 53,6734"	- 2° 49' 58,27452" ±0.097 m
Latitud.....:	39° 40' 15,9557"	39° 40' 11,63700" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		940,266 m ±0.096 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	514446,02 m	514335,998 m
Y.....:	4391341,86 m	4391133,650 m
Factor escala....:	0,999602569	0,999602530
Convergencia...:	0° 06' 27"	0° 06' 24"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	888,174 m. (BP)	

**Situación:**  
Situado en terreno de monte bajo.

**Acceso:**  
Frente al Km. 7 de la carretera de Osa de la Vega a Hontanaya sale un camino, siguiendo por él 3.850 m. se llega a Las Casillas del Cabezuelo y desde allí, andando, unos 150 m. al vértice.

**Horizonte GPS:**  
Despejado



**Observaciones:**  
El último pate está desprendido.

**Estado: 17 de abril de 2013**  
**Pilar: Bueno**  
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#) **Base: Bueno**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

066100 Cabezuelo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

