

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 66897
Nombre.....: Castellar@
Municipios: Chilches/Xilxes
Provincias: Castelló/Castellón
Fecha de Construcción.....: 01 de abril de 1988
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 12' 13,3315"	- 0° 12' 17,66800" ±0.039 m
Latitud.....:	39° 47' 06,2729"	39° 47' 02,05261" ±0.048 m
Alt. Elipsoidal...:		165,861 m ±0.06 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	739465,92 m	739356,007 m
Y.....:	4407719,35 m	4407510,603 m
Factor escala....:	1,000305981	1,000305385
Convergencia...:	1° 47' 25"	1° 47' 22"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 115,376 m. (BP)

- - - El vértice ha sido anulado.

Situación:
 Situado en lo más alto de una loma conocida como el Castellar, de monte bajo y próxima a una cantera.

Acceso:
 Desde Chilches, por la carretera que va a Vall d' Uxo, a 0,3 Km. se toma un camino a la izquierda, que entra en un cantera, atravesando ésta. A 0,7 Km. se pasa bajo una grúa y a 0,9 Km. se deja el coche, junto al frente de una cantera. Andando, o con vehículo T.T., a unos 300 m. se encuentra la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado



Castellar

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
 DESTRUIDO.
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

066897 Castellar@

Coordenadas ETRS89. Huso 30

