

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 67517
Nombre.....: Valongo
Municipios: Cedillo
Provincias: Cáceres
Fecha de Construcción.....: 14 de diciembre de 1977
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 27' 29,9284"	- 7° 27' 34,89820" ±0.368 m
Latitud.....:	39° 37' 20,8710"	39° 37' 16,44984" ±0.191 m
Alt. Elipsoidal...:		397,467 m ±0.125 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	632328,76 m	632206,629 m
Y.....:	4387066,02 m	4386852,917 m
Factor escala....:	0,999815574	0,999815192
Convergencia...:	0° 58' 60"	0° 58' 57"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		342,450 m. (BP)

Situación:
 Situado en lo más alto de una elevación de la finca de Valongo, en terreno de jaras y algunos alcornoques viejos, emplazado al S.E. del pueblo de Cedillo.

Acceso:
 Desde Cedillo por la carretera EX-374 hacia Valencia de Alcántara, en el P.K. 30,100, en plena curva, se encuentra a la izquierda la entrada a la finca. La señal se ve desde la entrada y queda a 300m.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

067517 Valongo

Coordenadas ETRS89. Huso 29

