

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 67532
Nombre.....: Aguzaderas
Municipios: Herrera de Alcántara
Provincias: Cáceres
Fecha de Construcción.....: 20 de septiembre de 1979
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 23' 07,8592"	- 7° 23' 12,82383" ±0.225 m
Latitud.....:	39° 32' 56,6491"	39° 32' 52,22586" ±0.15 m
Alt. Elipsoidal...:		410,132 m ±0.122 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	638723,82 m	638601,509 m
Y.....:	4379029,42 m	4378816,385 m
Factor escala....:	0,999836919	0,999836518
Convergencia...:	1° 01' 41"	1° 01' 38"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	355,125 m. (BP)	

Situación:



Situado en la parte más elevada de la finca de Los Sesmos de Cuéllar, en el paraje conocido por Aguzaderas y en la margen E. de un camino, enfrente de una cancilla de hierro que da paso a la finca de Aguzaderas. Está emplazado 2,5 Km. al S. del cortijo de Los Sesmos, entre pocas encinas.

Acceso:

Desde Cedillo por la carretera EX-374 a Valencia de Alcántara. En el p.k. 20,8, frente a una casilla de peones camineros, hay a la derecha una cancilla que da paso a la finca Aguzaderas. Considerando como origen de distancias la cancilla de entrada, el camino bordea una balsa, a los 1.000 m. se pasan a la derecha las casas de Aguzaderas, a los 3.000 m. cruza un camino y se toma la rama de la izquierda (que va en dirección O. a E.) y que a los 3.400 m., después de pasar una cancilla de hierro, se sale a un camino y la señal está al otro lado del camino, frente a la cancilla.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

067532 Aguzaderas

Coordenadas ETRS89. Huso 29

