

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 67553
Nombre.....: Terrias
Municipios: Valencia de Alcántara
Provincias: Cáceres
Fecha de Construcción.....: 04 de diciembre de 1977
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 19' 21,2016"	- 7° 19' 26,16187" ±0.109 m
Latitud.....:	39° 33' 18,0588"	39° 33' 13,63731" ±0.119 m
Alt. Elipsoidal...:		432,567 m ±0.097 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	644121,65 m	643999,304 m
Y.....:	4379788,51 m	4379575,419 m
Factor escala....:	0,999855715	0,999855300
Convergencia...:	1° 04' 06"	1° 04' 03"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	377,551 m. (BP)	

Situación:
 Situado en la parte más alta del cerro de Terrias Baja, unos 300 m. al S. de la carretera L-221, en terreno de pastos con retamas y algunas encinas en su cima.

Acceso:
 Desde Cedillo, por la carretera EX-374 a Valencia de Alcántara, en el P.K. 13,8, queda a la izquierda la casa de las Terrias de Abajo y a la derecha un paso con cancela y un camino, que se toma; a su derecha está el cerrete donde se encuentra el vértice. Al vértice se sube atravesando el pasto con facilidad con vehículo T.T. y, en tiempo seco, con cualquier clase de vehículo.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

067553 Terrias

Coordenadas ETRS89. Huso 29

