

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 67689
Nombre.....: Olmillo
Municipios: Alcántara
Provincias: Cáceres
Fecha de Construcción.....: 12 de julio de 1980
Pilar sin centrado forzado...: 1,10 m de alto, 0,44 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,20 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 54' 19,4668"	- 6° 54' 24,39677" ±0.085 m
Latitud.....:	39° 39' 27,7445"	39° 39' 23,33880" ±0.097 m
Alt. Elipsoidal...:		370,129 m ±0.146 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	679698,94 m	679576,512 m
Y.....:	4391938,76 m	4391725,264 m
Factor escala....:	0,999997547	0,999997034
Convergencia...:	1° 20' 14"	1° 20' 10"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	315,489 m. (BP)	

Situación:
 Situado en una loma suave, desprovista de arboleda, en terreno de pastos y a unos 50 m. de la casa del Olmillo.

Acceso:
 Desde Membrío por la carretera L-522 hacia la carretera C-523 (de Alcántara a Cáceres), en el Km. 4,2, sale hacia la izquierda un camino, que se toma. En el primer tramo se queda la casa del Olmillo a la derecha, después se pasa una portada y a los 1.200 m., a la izquierda y junto al camino, está el vértice. Muy buen acceso.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

067689 Olmillo

Coordenadas ETRS89. Huso 29

