

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 67835
Nombre.....: Bando
Municipios: Casar de Cáceres
Provincias: Cáceres
Fecha de Construcción.....: 12 de mayo de 1980
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 23' 21,3236"	- 6° 23' 26,22114" ±0.106 m
Latitud.....:	39° 35' 26,7023"	39° 35' 22,31388" ±0.094 m
Alt. Elipsoidal...:		408,601 m ±0.086 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	724201,79 m	724078,770 m
Y.....:	4385667,33 m	4385453,860 m
Factor escala....:	1,000218867	1,000218233
Convergencia...:	1° 39' 52"	1° 39' 49"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	354,469 m. (BP)	

Situación:
 Situado en un paraje conocido por "Bando del Monte", en terreno de labor, emplazado al N.E. del pueblo Casar de Cáceres, junto a una explotación ganadera.

Acceso:
 Desde Casar de Cáceres por la calle Larga hasta el final. Al llegar a la Ermita de Santiago, se toma un camino a la derecha (indica Ruta los Riveros, San Benito y San Blas); a los 20 m. se dejan dos caminos hacia la derecha; a los 40 m. cruza un camino y se sigue de frente; a los 540 m. el camino se divide en tres y se sigue el de más a la derecha, junto al cual, a la derecha y en su comienzo, hay un pozo; a los 3.700 m. se llega a la altura de la señal que se encuentra a la izquierda a 150m. junto a una explotación ganadera.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

067835 Bando

Coordenadas ETRS89. Huso 29

