

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 68187**  
**Nombre.....: Risco Prado**  
**Municipios: Villar del Pedroso**  
**Provincias: Cáceres**  
**Fecha de Construcción.....: 24 de junio de 1980**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,25 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,25 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 14' 44,9843"	- 5° 14' 49,81291" ±0.077 m
Latitud.....:	39° 37' 31,5790"	39° 37' 27,21911" ±0.065 m
Alt. Elipsoidal...:		1109,151 m ±0.067 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	307235,38 m	307125,587 m
Y.....:	4388670,74 m	4388464,359 m
Factor escala....:	1,000057466	1,000058021
Convergencia...:	- 1° 25' 58"	- 1° 26' 01"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1055,006 m. (BP)

**Situación:**  
Situado en lo más alto del Risco Prado, a 2 Km. al N. de Navatrasierra.

**Acceso:**  
Desde Carrascalejo, por la carretera hacia Guadalupe, en el P.K. 13,5 (Collado de Arrebatacapas), se deja el vehículo. Desde aquí, hacia la izquierda, a pie y monte a través, se llega al vértice en 25 minutos.

**Horizonte GPS:**  
Despejado



**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

068187 Risco Prado

Coordenadas ETRS89. Huso 30

