

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 68479**  
**Nombre.....: Planta**  
**Municipios: Menasalbas**  
**Provincias: Toledo**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de mayo de 1983**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 16' 01,4930"	- 4° 16' 06,23985" ±0.075 m
Latitud.....:	39° 39' 59,9196"	39° 39' 55,57811" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		807,762 m ±0.12 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	391311,64 m	391201,553 m
Y.....:	4391601,12 m	4391393,987 m
Factor escala....:	0,999745427	0,999745733
Convergencia...:	- 0° 48' 32"	- 0° 48' 35"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		754,271 m. (BP)

**Situación:**  
Situado en una pequeña colina, en linde de viñas, en el paraje Planta.

**Acceso:**  
Desde Menasalbas a Gálvez, frente a la fábrica de muebles artísticos (donde hay un crucero parecido a un vértice), sale un camino a la derecha por el que se recorren 2.200 m. Desde aquí, a la izquierda, se recorren 150 m. En una linde está la señal.

**Horizonte GPS:**  
Despejado



**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](http://InfoRG.pdf)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

068479 Planta

Coordenadas ETRS89. Huso 30

