

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 68975**  
**Nombre.....: Huesa**  
**Municipios: Rada de Haro**  
**Provincias: Cuenca**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de agosto de 1986**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 4,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 35' 37,8104"	- 2° 35' 42,38399" ±0.082 m
Latitud.....:	39° 35' 17,4879"	39° 35' 13,17035" ±0.056 m
Alt. Elipsoidal...:		930,757 m ±0.071 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	534879,02 m	534768,948 m
Y.....:	4382205,47 m	4381997,269 m
Factor escala....:	0,999614976	0,999614883
Convergencia...:	0° 15' 32"	0° 15' 29"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	878,681 m. (BP)	

**Situación:**  
 Situado en la parte más alta de un monte, en terreno de leñas altas y a unos 100 m. al O. de un corral de ganado.

**Acceso:**  
 Desde Rada de Haro a Villaescusa de Haro, a unos 300 m. sale un camino a la derecha, próximo a un basurero, y tras recorrer por él unos 4,2 Km., conduce hacia el alto donde se ubica el vértice.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

