

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 70465
Nombre.....: Risco
Municipios: Sierra de Fuentes
Provincias: Cáceres
Fecha de Construcción.....: 19 de mayo de 1980
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,38 m de diámetro.
Último cuerpo.....: de alto, de ancho.
Total cuerpos.....: de de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 17' 07,8610"	- 6° 17' 12,74015" ±0.087 m
Latitud.....:	39° 25' 57,2165"	39° 25' 52,81885" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		717,944 m ±0.102 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	733641,56 m	733518,439 m
Y.....:	4368371,00 m	4368157,613 m
Factor escala....:	1,000272108	1,000271449
Convergencia...:	1° 43' 30"	1° 43' 27"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 663,758 m. (BP)

Situación:

Situado en la parte superior de una torre-mirador restaurada en 1995, en el cerro más elevado, llamado del Risco.

Acceso:

Desde Cáceres por la carretera a Madrid, a unos 8 Km. a la derecha, está la desviación a Sierra de Fuentes. Desde el pueblo se toma el camino asfaltado que sube a la Ermita Cristo del Risco a la que se llega tras recorrer 2.000m. La señal queda a unos 50m. Arriba, en el centro del mirador.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

En la reseña original consta: La señal es de base prismática cuadrangular de 0,38 m. x 0,38 m. x 1,28 m.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

070465 Risco

Coordenadas ETRS89. Huso 29

