

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 70592
Nombre.....: Los Quintos
Municipios: Ibahernando
Provincias: Cáceres
Fecha de Construcción.....: 10 de noviembre de 1977
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 52' 55,2396"	- 5° 53' 00,09561" ±0.104 m
Latitud.....:	39° 22' 43,6930"	39° 22' 39,30043" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		583,116 m ±0.084 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	251745,93 m	251636,584 m
Y.....:	4362851,26 m	4362645,392 m
Factor escala....:	1,000358827	1,000359552
Convergencia...:	- 1° 49' 46"	- 1° 49' 49"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	529,092 m. (BP)	

Situación:
 Situado en lo más alto de una loma sin vegetación y junto a una alambrada, en el paraje de Los Quinto.

Acceso:
 Desde Trujillo, por la carretera N-V hacia Mérida, en el P.K. 263, en un cambio de rasante en el que hay unas ruinas a ambos lados de la carretera, se deja el vehículo. Desde aquí, hacia la derecha, se sube andando al vértice en 5 minutos.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

070592 Los Quintos

Coordenadas ETRS89. Huso 30

