Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

Bohonales

21-jun-2025

Número....: 70962 Nombre....: Bohonales

Municipios: Horcajo de los Montes

Provincias: Ciudad Real

Fecha de Construcción.....: 13 de junio de 1977

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50
Longitud...........: - 4° 37' 42,7114" - 4° 3

Latitud.....: 39° 22′ 42,1349″ **Alt. Elipsoidal..**:

Cálculos: 01 de enero de 1983

ETRS89

- 4° 37' 47,46584" ±0.082 m 39° 22' 37,76680" ±0.07 m

883,705 m ±0.085 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 829,416 m. (BP)

- Situación:

Situado en la elevación más occidental de la extensa loma que se extiende en dirección E.-O., toda ella de terreno de monte. Esta elevación es conocida también como "Las Minillas".

Acceso:

Del mismo hito kilométrico 7, de la carretera de Horcajo a Anchuras, se toma un camino al E. Se continúa recto en los tres primeros cruces que se atraviesan, a los 2,2 Km., 1,7 Km. y 1,3 Km. respectivamente. A 700 m. de este último hay una bifurcación con unas ruinas en el centro. Se toma el de la derecha durante 900 m. llegando a una casa deshabitada donde se deja el vehículo y, andando por una linde 150 m., se llega al monte. Cerca de esta linde sale la vereda que lleva a lo alto en 20 minutos.

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 070962 Bohonales Coordenadas ETRS89. Huso 30



