Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 71193
Nombre.....: Valdesimón
Municipios: Los Yébenes
Provincias: Toledo

Fecha de Construcción.....: 14 de septiembre de 1984

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 4,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 3° 52′ 06,3976″
 - 3° 52′ 11,10508″ ±0.087 m

 Latitud.............:
 39° 23′ 21,7795″
 39° 23′ 17,41896″ ±0.073 m

 Alt. Elipsoidal...:
 1093,697 m ±0.087 (BP)

Cálculos: 01 de enero de 1987 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1039,884 m. (BP)

- Situación:

Situado en la parte central y más alta de la loma de Valdesimón, a unos 30 m. del borde del camino que va a lo largo de la alambrada de separación de la finca Valdesimón con La Cabezuela y que va por toda la divisoria; el terreno es de monte alto.

Acceso:

Desde Los Yébenes, por la carretera N-401 en dirección a Ciudad Real, al llegar al Km.130 se continúa a la derecha por la carretera de la Estación de Urda - Los Cortijos. Se pasa la Estación y al llegar al Km. 5,800 está a la izquierda la entrada a la finca Valdesimón, donde hay que pedir permiso. Se pasa la cancela y se continúa el camino que pasa entre las casas, se desemboca en otro camino y se tuerce a la izquierda, a los 2 Km. se dobla a la derecha, aquí hay una fuente, al llegar a los 3 Km. se bifurca, se toma a la derecha, empeorando el camino que va por lo alto de la divisoria de la loma y a los 4,5 Km. se llega a la señal.



- Observaciones:

Son necesarias las medidas de seguridad adecuadas dada la falta de escalera.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

071193 Valdesimón

Coordenadas ETRS89. Huso 30

